

# 兴宁市安全生产委员会办公室

兴安办函〔2020〕35号

## 关于督促落实12月份我市较为突出 安全隐患整改的通知

有关镇（街），市直有关单位：

经12月8日市政府常务会议研究讨论，决定对2020年12月份全市十项较为突出安全隐患（详见附件）进行挂牌督办，由各分管或挂钩联系镇（街）的市领导负责督促有关单位抓好隐患单位（企业）落实整改工作，并由市安委办跟踪整改落实情况。请属地镇（街）、市直有关单位督促相关生产经营单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理隐患的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按照整改时限的要求，及时消除安全隐患，严防各类事故发生。同时，将整改落实情况于2020年12月30日前书面报送市安委办（联系电话〈传真〉：3311891），以便及时向市政府常务会议报告。

附件：兴宁市12月份十项较为突出安全隐患情况表

兴宁市安全生产委员会办公室

2020年12月14日



附件

兴宁市 12 月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称             | 隐患地址      | 挂牌督办领导<br>(职务)     | 隐患整改督办<br>单位(责任人) | 存在隐患<br>和问题                                                        | 采取措施                                                               | 完 成<br>时 限                 |
|----|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 黄陂镇大二村路段道路交通安全隐患 | 黄陂镇大二村    | 陈日新<br>(副市长)       | 黄陂镇政府<br>(袁作胜)    | 该镇大二村北坑塘分界至造壳坑村道是泥土路,高低不平,影响过往行人安全,存在交通安全隐患。                       | 将该村道进行水泥硬底化。                                                       | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前 |
| 2  | 水口镇水口社区圆盘段安全隐患   | 水口镇水口社区   | 朱志勇<br>(市委常委)      | 曾发茂<br>(水口镇政府)    | 该镇水口社区圆盘侧转弯处水道井盖陷落,影响过往车辆、人员安全,易发生交通事故。                            | 1. 设置警示标语, 设置防护栏;<br>2. 对该地段水道井盖进行重新规范铺设; 3. 加强巡查。                 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前 |
| 3  | 天信农庄消防安全隐患       | 罗浮镇蕉坑村    | 徐甦<br>(市委常委、常务副市长) | 陈凯平<br>(罗浮镇政府)    | 该农庄未设置消防栓、应急照明灯、灭火器材、安全出口指示牌等安全装置,存在消防安全隐患。                        | 1. 配备消防栓、灭火器; 2. 购置安装应急照明灯、安全出口指示牌等安全警示标志。                         | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前 |
| 4  | 兴宁市宁中中心小学消防安全隐患  | 兴宁市宁中镇竹一村 | 练胜红<br>(副市长)       | 郭远林<br>(市教育局)     | 宁中中心小学教学楼未按规定要求设置消防卷盘,存在消防安全隐患。                                    | 添置消防卷盘。                                                            | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前 |
| 5  | 梅州市特智塑业有限公司安全隐患  | 市工业园      | 袁勇华<br>(市委常委)      | 马志源<br>(工业园管委会)   | 1. 厂区主通道堆放货物, 阻塞通道; 2. 碎料机转动轮未安装防护罩; 3. 碎料区有员工未戴防尘口罩; 4. 部分消防栓被遮挡。 | 1. 疏通厂区主通道; 2. 安装碎料机转动轮防护罩; 3. 督促碎料区员工佩戴防尘口罩、加强安全培训; 4. 清理消防栓周边杂物。 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前 |



| 序号 | 隐患名称                        | 隐患地址                   | 挂牌督办领导<br>(职务)         | 隐患整改督办<br>单位(责任人)    | 存在隐患<br>和问题                                                         | 采取措施                                               | 完 成<br>时 限                   |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 6  | 兴宁市宇硕实业有限公司安全隐患             | 兴田街道 205 国道新联村新宝厂房 2 楼 | 徐甦<br>(市委常委、<br>常务副市长) | 杨秋阳<br>(兴田街道<br>办事处) | 1. 灭火器配置不足,安全标识标志较少; 2. 一楼物料室停放电动车; 3. 未设置酒精存放独立仓库; 4. 操作人员未参加消防培训。 | 责令限期搬迁                                             | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前   |
| 7  | 兴宁市罗岗镇瑞景新苑消防安全隐患            | 兴宁市罗岗镇大桥头侧             | 袁勇华<br>(市委常委)          | 欧阳晓波<br>(罗岗镇政府)      | 该小区存在电动车充电区上空电线搭设凌乱且未套管的消防安全隐患。                                     | 电动车充电区上空电线码放整齐并套管。                                 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前完成 |
| 8  | G205 线 K2648+500 路段道路交通安全隐患 | 永和镇                    | 陈日新<br>(副市长)           | 曾勇威(市公路事务中心)         | 该路段车辆、人流量大,缺少安全警示标志,存在交通安全隐患。                                       | 在该路段增设爆闪灯等安全警示装置。                                  | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前完成 |
| 9  | 申桂林出租屋消防安全隐患                | 新圩镇新兴路 97 号            | 徐甦<br>(市委常委、<br>常务副市长) | 罗超<br>(新圩镇政府)        | 该出租屋内二楼、三楼过道杂物多,灭火器已过期,供电线路裸露,存在消防安全隐患。                             | 1. 清理二楼、三楼过道杂物,畅通消防通道; 2. 更换过期的灭火器; 3. 对供电线路按规范套管。 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前完成 |
| 10 | 大坪镇好中意超市安全隐患                | 大坪镇居委会                 | 练胜红<br>(副市长)           | 刘渊<br>(大坪镇政府)        | 1. 一楼消防通道堆放杂物、堵塞; 2. 超市货物堆放超高; 3. 超市货物堆放凌乱。                         | 1、畅通一楼消防通道,禁止堆放杂物; 2、超市货物按规范堆放货物;                  | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日前完成 |

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导其豹、国华、徐甦同志，市委、市政府有关领导，市府办何森清同志。